

Protokół kontroli Nr 3/2018
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 26.04.2018r

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Jacek Sobattak
2. Janu Antczak
3. Beata Klopta

Kontrolą objęto:

inwestycje zaplanowane w Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Józefu Noblistów w Więcborku
w zakresie remontu dachu

w okresie: 2017 rok

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

ogledzin pomieszczeń szkolnych: sal lekcyjnych
sal gimnastycznej oraz 2 pomieszczenia
siatki sportowej.
Wzrost sprawności udostępniono przez
dyrekcję swoją dokumentację: odbiór techniczny,
prezenty okresowe budynku szkolnego,

7.
8.

Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

Rozdzielnik:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej.
2. Burmistrz Więcborka.
3. Rada Miejska w Więcborku.
4. A/a.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Bolesław Kozłowski*
2. *Jan Antczak*
3. *Kopła Beata*

Podpis Kierownika Jednostki

Kontrolowanej
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Polskich Poległych w Więcborku
mgr Ilona Sobecka - Gruszczyńska

1.

Więcbork /data: *26.04.2018*

*Niepotrzebne skreślić

Podsumowanie protokołu nr 299/04/2017

1. Czy wykonano lokalizację i inwentaryzację azbestu. Jeżeli w budynku są miejsca i produkty zawierające azbest - jaki rodzaj zagrożenia stanowią, jakie prace zabezpieczające należy przedsięwziąć:

Tak Nie

Uwagi :

2. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli :

Tak Nie Nie było

Zalecenia z poprzedniej kontroli wykonano : w całości w części nie wykonano

3. Uwagi i zgłoszenia użytkowników dotyczących budynku :

'nie było uwag i zgłoszeń'

4. Treść protokołu podano do wiadomości zarządcy

5. Wobec stwierdzenia :

Zaleca się :

6. Stosownie do art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, informuje się, iż kopia niniejszego protokołu zostanie przesłana do (właściwy organ).

7. Protokół sporządzono w dwu egzemplarzach: pierwszy w celu umieszczenia w Księżce obiektu budowlanego, drugi dla osoby, która prowadziła kontrolę.

8. Do protokołu dołączono dokumentację graficzną w postaci zdjęć Tak Nie
Załączona dokumentacja (jeżeli występuje) stanowi integralną część protokołu

9. Dodatkowe uwagi do protokołu:

W trybie pilnym załatać dziury przy napinaczach instalacji odgromowej. !

10. Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji: Tak Nie

11. Kontrolę przeprowadził i protokół sporządził:



Henryk Olszewski, posiadający uprawnienia GP-KZ 7342/408/9

inż. Waldemar Nowak, asystent

Biurow Usług Technicznych "MOTOEKSA"
19-100 Nakło n. Not., Carzastowo 70
tel. 606 951 068, NIP 558-106-24-12

Podpisy osób wykonujących kontrolę



Nadzorowanie, kierowanie
Henryk Olszewski
upr. bud. GP-KZ-7342/408/94



Biuro Usług Technicznych **MOTOEKSA**
88-100 Nakło n. Wól., Carzastowo 70
krm. 606 951 068, NIP 558-106-24-12



Biurow Usług Technicznych **MOTOEKSA**
89-100 Nakło n. Not. Chrzastowo 70
kom. 606 951 068, NIP 558-106-24-12



Biurow Usług Technicznych „MOTOEKSA”
40-100 Nakło n. Not., Chrzastowo 70
tel. 606 951 088, NIP 558-106-24-12